基準マーカー（印刷用）

損傷と同じ面に貼って一緒に撮ると、写真の実寸（1画素＝何mm）を自動で読み取ります。



大：一辺 100 mm（面を広く写す写真に）



小：一辺 50 mm（接写に）

印刷したら、この線が 100 mm あることを定規で確かめてください



1. 印刷は「実際のサイズ」（倍率 100%）。「用紙に合わせる」は使わない
2. 点線で切り取り、白い余白は残す。厚紙に貼るかラミネートすると反らずに使えます
3. 損傷と同じ面にぴったり貼り、面の正面から撮る（斜めから撮ると寸法が狂います）
4. マーカーが影・反射・手で隠れないように。写真の端ぎりぎりには置かない